ООО "Магмас-Автоматик"		
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ		
ВЯЗКОСТИ УТФЕЛЯ ИВУ-03		
Руководство по эксплуатации		
Киев 2006		

Устройство для определения вязкости утфеля ИВУ-03

Руководство по эксплуатации

СОДЕРЖАНИЕ

1	Введение	2
2	Конструкция и внешний вид	3
3	Устройство и принцип работы	6
4	Установка и подключение	9
5	Настройка	10
6	Подготовка к работе	14
7	Обслуживание	14
8	Меры безопасности	14
9	Хранение и транспортирование	14

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством для определения вязкости утфеля ИВУ-03, устройством, принципом действия, работой и основными техническими характеристиками, а также служит руководством по монтажу, настройке, эксплуатации и хранению.

1.2. Основное применение ИВУ-03 — непрерывное измерение и индикация вязкости сахарных утфелей с последующей передачей сигнала в систему автоматизации. Ротационный датчик устройства устанавливается на технологическом оборудовании (вакуум-аппарат, кристаллизатор, мешалка и т.п.) и непосредственно контактирует с утфелем в производственных условиях.

1.3. Эксплуатировать ИВУ-03 должен только подготовленный персонал после изучения данного руководства.

1.4. Низкое напряжением питания (24В постоянного тока) и отсутствие высоких напряжений в схеме обеспечивают безопасность ИВУ-03 с точки зрения поражения человека электрическим током.

1.5. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в устройство с целью его улучшения, при этом незначительные изменения могут быть не отражены в этом документе.

2. КОНСТРУКЦИЯ И ВНЕШНИЙ ВИД

2.1. ИВУ-03 состоит из двух частей (рис 2.1):

- ротационный датчик вязкости РДВ-03 (РДВ-02);
- нормирующий преобразователь вязкости утфеля НПВ-03;




Рис. 2.1. Общий вид ИВУ-03.

2.2. РДВ-03 построен на основе двигателя постоянного тока с независимым возбуждением от постоянных магнитов **ПИК 8-6/2,5**. К валу двигателя жестко прикреплен **вал** с **измерительными дисками**. Количество измерительных дисков может изменятся пользователем. Двигатель с помощью четырех болтов М5 прикреплен к **фланцу**. **Фланец** устанавливается непосредственно на технологическом оборудовании.

2.3. НПВ-03 состоит (рис 2.1, 2.2, 2.3) из корпуса **1**, двух фиксаторов **2** для установки корпуса в целевую систему и двух ответных разъемов для внешних присоединений **XS1**,**XS2**. Устанавливается в квадратное отверстие в стенке и закрепляется винтами фиксаторов **2**. Фиксаторы устанавливаются в отверстия **3** корпуса **1**.

Корпус выполнен из черной диэлектрической пластмассы. Корпус закрыт съемной задней стенкой **10**.

2.4. На лицевой панели НПВ-03 размещены (рис.2.2):

- 4 светодиод индикации ошибок, который определенным способом сигнализирует о неразрешенных ситуациях;
- 5 двухстрочный ЖК-дисплей; отображает значение вязкости и

тип токового выхода, в режиме настройки обеспечивает навигацию в меню настройки (меню настройки описано ниже);

На лицевой панели размещены четыре кнопки:

- **6** «выход» /«отмена»/ «удаление» (Cancel);
- 7 «выбор»/«подтверждение»/«вход» (Enter). В основном режиме работы служит для перехода в режим настройки;
- **8** «Больше»/«Вверх»;
- **9** «Меньше»/«Вниз»;



Рис. 2.2. Внешний вид НПВ-03.




Рис. 2.3. Электроника НПВ-03.

2.5. Электроника НПВ-03 (рис.2.3) выполнена на двух печатных платах **A1** и **A2**, закрепленных в корпусе **1** и связанных разъемным соединением. Плата **A1** содержит микроконтроллер, дисплей, кнопки, АЦП и цепи токового выхода (см.п.3). На плате **A2** выполнена силовая часть устройства и разъемы для внешних присоединений.

2.6. Подключение НПВ-03 осуществляется через штыревые разъемы **XP1** и **XP2**, размещенные на задней стенке **10**.

Ответная часть разъема **XP1** - розетка с зажимами CAGE CLAMP[®] **XS1**. Чтобы подсоединить провод к розетке **XS1** достаточно отвести пружину отверткой и вставить зачищенный провод.

Допустимое сечение проводов для разъема **XS1** - 0,08..0,5 мм².

Ответная часть разъема **XP2** - розетка с зажимами под винт **XS2**. Допустимое сечение проводов для розетки **XS2** - 0.08..0.5 мм².

Многожильные провода необходимо обжимать оконцевателями.

Розетки **XS1,XS2** присоединяются к вилкам и снимаются без применения инструментов приложением небольшого усилия.




Рис. 2.4. Основные размеры НПВ-03.

3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Структурная схема ИВУ-03 показана на рис.3.1.




Рис. 3.1. Структурная схема ИВУ-03.

3.1. Питание осуществляется постоянным напряжением 24В +/-10%. При отключенном двигателе потребление не превышает 0,1А. Ток потребления от источника напряжением 24.0 В при различной нагрузке на валу двигателя не превышает 1.0 А.

Микроконтроллер и токовый выход имеют собственный изолированный источник питания и, таким образом, цепь токового выхода не имеет гальванических связей с входным источником и двигателем РДВ-03.

3.2. Управление двигателем по заданной механической характеристике w_H(M) (рис.3.2) осуществляется широтно-импульсным преобразователем (ШИП). Механическая характеристика системы линейна. Линейность и повторяемость механической характеристики обеспечивается системой управления преобразователя с обратными связями по моменту на валу и частоте вращения якоря.

Имеется возможность остановить вращение двигателя РДВ-03 подачей высокого уровня (+24 В относительно отрицательного вывода источника питания) на вход «СТОП» (контакт XS1:8). При переходе напряжения на входе «СТОП» в низкое состоянии двигатель возобновит вращение.

3.3. Принцип измерения вязкости основан на том, что вязкостью утфеля однозначно определяется точка пересечения характеристики $w_H(M)$, задаваемой НПВ-03 и семейства характеристик датчика РДВ-03 для различных вязкостей (рис.3.2).

Сигнал, пропорциональный току якоря, а следовательно и моменту на валу (это выполняется для ДПТ с независимым возбуждением), снимается микроконтроллером с шунта через узел гальванической развязки и используется для расчета выходного сигнала. На выход устройства передается сигнал, пропорциональный моменту на валу двигателя, который является однозначной функцией вязкости и может быть использован для управления технологическими процессами.




Рис. 3.2. Принцип работы РДВ-03.

3.4. Микроконтроллер положен в основу устройства и выполняет следующие функции: обрабатывает входной сигнал тока якоря, рассчитывает вязкость, управляет токовым выходом и средствами отображения, контролирует фактический выходной ток и формирует меню пользователя. Оперативное перепрограммирование микроконтроллера (в случае обновления программного обеспечения) без перемещения НПВ-03 с места работы осуществляется через разъем **ХРЗ**. Общее время, необходимое на обновление программы, не превышает 3 минуты при наличии соответствующих оборудования и программ.

3.5. Токовый выход (ГОСТ 26.011-80) формируется в выбранном диапазоне: 0..5; 5..0; 0..20; 20..0; 4..20; 20..4 мА (первое число соответствует 0% выхода, второе – 100%).

Напряжение на выводах при отключенной нагрузке составляет 15 В.

Напряжение на выводах не менее 10 В при любой нагрузке.

Калибровка выхода осуществляется программно в меню настройки путем установления и запоминания эталонного тока 20.0 мА на выходе с помощью образцового миллиамперметра.

Схема содержит узел измерения фактического выходного тока, который в реальном времени обнаруживает несоответствие тока заданному значению (в случае обрыва цепи, завышения нагрузки, неисправности выходных цепей). При несоответствии величины тока на 2% и более с помощью светодиода индицируется ошибка токового выхода.

3.6. Индикация ошибок осуществляется светодиодом (рис.2.2). Возникшие ошибки отображаются одновременно и различимы на одном светодиоде благодаря способу индикации.

Ошибка Способ индикации, описание Токовый Возникает при несоответствии фактического вывыход ходного тока заданному тока на 2% и более. Один длинный световой импульс длительностью 0,4с с периодом 1,6с Два коротких световых импульса длительностью Двигатель не подключен или 0,1с через 0,1с и с периодом 1,6с остановлен Ошибка возникает когда ток якоря значительно ниже тока холостого хода (двигатель не подключен 00 либо остановлен подачей сигнала «СТОП»). Три коротких световых импульса длительностью Двигатель закорочен 0,1с через 0,1с и периодом 1,6с 000 Ошибка возникает когда ток якоря значительно

Таблица 3.1. Индикация ошибок.

Возникшая в процессе работы ошибка должна быть проанализирована и причины, вызвавшие ее устранены.

выше тока остановки (якорь двигателя закорочен)

4. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

4.1. Установка составляющих ИВУ-03 (НПВ-03 и РДВ-03) выполняется в удобном для пользователя месте. Для НПВ-03 это как правило шкафы/стойки/панели автоматизации. РДВ-03 устанавливается непосредственно на технологическом оборудовании.

Максимальное расстояние между НПВ-03 и РДВ-03 составляет 50 м.

Омическое сопротивление проводов подключения РДВ-03 не оказывает вредного влияния на измерения, т.к. может учитывается при правильной настройке устройства (см.п.5).

Провод, с помощью которого подключается РДВ-03, должен позволять длительное протекание постоянного тока величиной ЗА.

4.2. НПВ-03 устанавливается в квадратное отверстие стенки щита либо панели толщиной до 10 мм и фиксируется двумя фиксаторами. Размеры отверстия $92^{+1.0}_{-0} \times 92^{+1.0}_{-0}$ мм (размеры корпуса рис.3.1). Место установки НПВ-03 должно обеспечивать удобство монтажа и

Место установки НПВ-03 должно обеспечивать удобство монтажа и демонтажа, для чего достаточно сверху и снизу корпуса предусмотреть свободные зоны высотой 80 мм. Такие зона необходимы также для обеспечения естественной вентиляции корпуса через отверстия.

4.3. Типовая схема подключения ИВУ-03 показана на рис.4.1.




Рис. 4.1. Типовая схема подключения ИВУ-03

- **4.4. РДВ-03** необходимо подключать таким образом, чтобы тормозящий момент, который действует на диски, не развинчивал, а завинчивал стопорную гайку (рис.2.1). Для этого необходимо чтобы вал вращался против часовой стрелки если смотреть на него со стороны двигателя. В случае, если вал вращается в противоположную сторону необходимо поменять полярность подключения двигателя.
- **4.5. PLC** получает сигнал с выхода НПВ-03 через типовой аналоговый вход с измерительным резистором, номинал которого составляет, как правило, 125 Ом либо 250 Ом.
- **4.6. Вход «СТОП»** НПВ-03 подключается к релейному либо транзисторному с положительной логикой выходу контроллера **PLC**.

5. НАСТРОЙКА

5.1. Основной экран (рис.5.1) включается сразу после подачи питания и остается включенным до перехода в меню настройки.

Текущее значение вязкости с учетом кривизны характеристики п.5.6




Рис. 5.1. Основной экран НПВ-03.

5.2. Режим настройки включается из основного экрана длительным нажатием на кнопку «Enter» (более 0,5 с) и позволяет изменять настройки устройства. Из основного экрана пользователь попадает в корневую структуру меню настройки.

При навигации в меню работа устройства не нарушается за исключением токового выхода в случаях: а) включение калибровки выхода устанавливает значение его близкое к 20мА; б) включение задатчика тока п.5.6 передает управление значением выхода пользователю.

Внесенные в меню настройки изменения вступают в силу немедленно. Структура меню настройки показана в табл.5.1.

Таблица 5.1 Структура меню настройки.

Первый уровень (основное меню)	Второй уровень (при входе в пункты 1-го уровня)
Вязкость min 1	Холостой ход 1 I1= 5239 5378←
Вязкость тах 2	Остановка 2 I2=12300 12400←
Кривизна 3	Кривизна 3 -1 задать 2 ←
Выход тип 4	Вых. 05 мА 41 Вых. 020мА 42 Вых. 420мА 43 Вых. 50 мА 44 Вых. 200мА 45 Вых. 204мА 46
Вых.коррекция 5	Задайте 20мА 5 2345 i= ←
Задатчик тока 6	Задать выход 6 67.8% мА
Наработка 7	5 лет 256 дней 12 часов 37 мин

5.3. Настройка ИВУ-03 осуществляется на установленном и подключенном устройстве согласно схеме рис.4.1.

Настраиваемые параметры можно разделяются на 2 группы:

- 1. Параметры измерения вязкости меню 1-2 для их настройки необходим подключенный и работающий датчик РДВ-03;
- 2. Параметры токового выхода меню 4-5 для их настройки необходима цепь передачи тока с индикацией фактического тока;

5.4. Настройка измерения вязкости заключается в фиксации точек холостого хода и остановки двигателя на механической характеристике рис. 3.2. Холостому ходу соответствует точка нулевого момента $(0,w_1)$ (минимальной вязкости) и ток якоря холостого хода I_1 , остановке двигателя – точка нулевой частоты $(M_2;0)$ (максимальной вязкости) с током якоря I_2 . Фиксация этих точек производится нажатием кнопки «Enter» в соответствующем пункте меню когда двигатель находится в

соответствующем состоянии (на холостом ходу либо остановлен). Необходимо придерживаться следующих инструкций:

- 1. Подключить ИВУ-03 согласно схеме рис.4.1. и подать питание;
- 2. Войти в меню «Вязкость min 1»;
- 3. Обеспечить свободное вращение двигателя (холостой ход);
- 4. Подождать, когда текущее значение тока (число справа) стабилизируется и нажать «Enter». После нажатия отобразится экран записи и текущее значение тока зафиксируется в качестве тока холостого хода I_1 (занесется в число слева);
- 5. Выйти из меню настройки и убедится, что на холостом ходу значение вязкости, отображаемое на дисплее равно 0, что является показателем правильности фиксации тока холостого хода;
- 6. Отключить питание НПВ-03;
- 7. Подождав полной остановки двигателя РДВ-03, надежно зафиксировать измерительный вал каким-либо доступным способом (например, зажать его плоскогубцами);
- 8. Подать питание НПВ-03;
- 9. Войти в меню «Вязкость max 2»;
- 10. Подождать, когда текущее значение тока (число справа) стабилизируется и нажать «Enter». После нажатия отобразится экран записи и текущее значение тока зафиксируется в качестве тока остановки $\rm I_2$ (занесется в число слева);
- 11.Выйти из меню настройки и убедиться, что на остановленном двигателе значение вязкости, отображаемое на дисплее, равно 100, что является показателем правильности фиксации тока I_2 ;
- 12.Отключить питание и освободить измерительный вал;

Изменения характеристик датчика РДВ-03, связанные с механическими и электрическими особенностями двигателя и измерительного вала выдвигают пользователю следующие требования:

 параметры меню 1-2 должны устанавливаться для конкретного сочетания экземпляров датчика РДВ-03 и преобразователя НПВ-03 в условиях, близких к тем, в которых они будут работать. Под такими условиями следует понимать положение РДВ-

- 03 в пространстве и состояние окружающей среды;
- при каждой установке РДВ-03 после обслуживания необходимо повторить процедуру настройки п.5.4;
- **5.5. Параметр «Кривизна»** меню 3 должен содержать число «0» и его не следует изменять.
- **5.6. Настройка токового выхода** заключается в выборе типа токового сигнала в меню 4 и калибровке источника тока в случае необходимости в меню 5.

Изменение типа выхода выполняется нажатием «Enter» на соответствующей строке меню (41-46). По умолчанию установлено «4..20мА». Выбранный тип выхода отображается на основном экране рис.5.1.

Калибровка источника тока выполняется фиксацией точного значения выхода 20мА следующим образом:

- 1. Подключить ИВУ-03 согласно схеме рис.4.1. и подать питание;
- 2. Войти в меню «Вых.коррекция 5 », при этом значение тока установится близким к 20мА;
- 3. Клавишами «Больше»/«Меньше» задать ток точно 20.0мА (если контроллер PLC не предоставляет возможности увидеть текущее значение токового входа, то в разрыв цепи токового сигнала необходимо включить точный миллиамперметр);
- 4. Зафиксировать значение выхода нажатием «Enter»;
- **5.7. «Задатчик тока 6 »** является сервисной функцией и позволяет принудительно задавать значение токового выхода для выбранного типа (меню 4). Такая функция необходима для проверки работы цепей токового сигнала при отключенном датчике РДВ-03 и позволяет также использовать НПВ-03 в качестве управляемого источника тока.

Сразу после входа в меню 6 значение выхода становится независимым от состояния РДВ-03, устанавливается в 0% и может задаваться с помощью клавиш «Больше»/«Меньше». При выходе из меню 6 клавишей «Cancel» значение выхода станет соответствовать текущей вязкости.

5.8. «Наработка 7 » - сервисная функция, позволяющая увидеть суммарное время жизни устройства во включенном состоянии с момента изготовления. Обнулить насчитанное время наработки нельзя.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- **6.1.** После выполнения и проверки монтажа произвести внешний осмотр и в случае отсутствия видимых повреждений подать питание.
- **6.2.** Если устройство исправно, на ЖК-дисплее отобразится основной экран, двигатель РДВ-03 начнет вращение после плавного разгона.
- **6.3.** После запуска устройства, если необходимо, выполнить настройку на основе информации, изложенной в п.5.
- **6.4.** В случае, если светодиод индикации ошибок (4, рис.2.2) индицирует одну из возможных ошибок (табл.3.1) принять соответствующие меры по их устранению.

7. ОБСЛУЖИВАНИЕ

- **7.1.** Преобразователь НПВ-03 при нормальной эксплуатации в специальном обслуживании не нуждается.
- **7.2.** У датчика РДВ-03 в процессе эксплуатации могут возникнуть биения измерительного вала, которые следует выявить и устранить.
- **7.3.** Обслуживание двигателя типично для ДПТ поддержание в нормальном состоянии подшипников, щёток.

8. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- **8.1.** ИВУ-03 не содержит электрических цепей с потенциалами опасными для жизни человека и не нуждается в заземлении.
- **8.2.** Нежелательно подключение/отключение РДВ-03 к/от НПВ-03 при подключенном питании НПВ-03 ввиду значительной порчи контактов разъемов XS2 и XP2 (рис.2.3) электрической дугой.
- **8.3.** Запрещается производить конструктивные изменения прибора.

9. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

- 9.1. ИВУ-03 хранится по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150.
- **9.2.** Транспортировать изделие необходимо в упаковке заказчика.
- **<u>9.3.</u>** В процессе транспортировки изделие не должно подвергаться механическим воздействиям (ударам, давлению, вибрации).